

Pompe TechniFoamer

Disponible avec membrane SANTOPRENE

Joint VITON® ou KALREZ®

Conçues pour une performance et une fiabilité optimales, ces pompes à membrane pneumatiques Flojet sont fabriquées pour traiter une large gamme de produits chimiques.




Santoprene	Viton	Kalrez
Adapté pour :	Adapté pour :	Adapté pour :
Eau potable, acides, alcalins, savons, alcools, cétones	Huiles, solvants, D-limonène, hydrocarbures aromatiques et halogénés, acides	Huiles lubrifiantes, huiles hydrauliques, huiles végétales, alcools, cétones, hydrocarbures aromatiques, hydrocarbures aliphatiques, acides dilués, alcalis, savons avec solvants, liquide de frein automobile, acétone, éthanol, encres
Non adapté pour :	Non adapté pour :	Non adapté pour :
Huiles, solvants, savons avec solvants, D-limonène, hydrocarbures aromatiques	Cétones, acétone, liquide de frein automobile, ammoniac, éthanol	Solvants halogénés

Les informations ci-dessus sont des suggestions et ne sont pas exhaustives ; veuillez contacter SAS Foodclean France pour plus de conseils.

FICHE PRODUIT

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE



Pièces en contact avec le fluide

	Santoprene	Viton	Kalrez
Matériau de la membrane	Membrane double	Membrane double	Membrane double
Matériau du siège de clapet	Santoprene	Viton	Polypropylène
Matériau du corps et du clapet	Polypropylène (renforcé fibre de verre)	Polypropylène (renforcé fibre de verre)	Polypropylène (renforcé fibre de verre)
Ressorts	Hastelloy	Hastelloy	Hastelloy
Joints toriques d'orifice	Santoprene	Viton	Viton Extreme
Ports			
Entrée et sortie de gaz	1/4"	1/4"	1/4"
Entrée produit	3/8", 1/2" ou 3/4"	3/8", 1/2" ou 3/4"	3/8", 1/2" ou 3/4"
Sortie produit	3/8", 1/2" ou 3/4"	3/8", 1/2" ou 3/4"	3/8", 1/2" ou 3/4"
Poids Net (kg)	0,54	0,54	0,54

DÉPANNAGE

Température du liquide	Min	4,4°C
	Max	48,9°C
Amorçage	Sec	4.5m
	Humide	6.1m
Débits	Max	Jusqu'à 18.9 L/min
Pression d'alim. en gaz	Bar	1.4 - 6.9
Niveau sonore	Max	87dB

Symptom	Cause possible	Action corrective
La pompe ne démarre pas / cale	1. Alimentation en air insuffisante (min. 1,4 bar) 2. Alimentation en air contaminée	1. Augmenter la pression d'entrée d'air 2. Un sécheur d'air peut être nécessaire
La pompe fonctionne, mais aucun fluide	1. Fuite ou rupture sur la ligne d'entrée produit 2. Fuite ou rupture sur la ligne de sortie produit	1. Remplacer la ligne produit 2. Remplacer la ligne produit
Débit faible	1. Tube ou tuyau endommagé ou obstrué 2. Vérifier la viscosité du produit pompé	1. Nettoyer ou remplacer 2. Réduire la viscosité du produit, augmenter le diamètre du tuyau

Pour toute assistance supplémentaire en matière de dépannage, veuillez contacter SAS Foodclean France.